

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							所見等	
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分		
1	0003	42.17280, 139.50700	釣懸沢橋	ツカガワバシ	奥尻1号線	1	鋼(鉄)リ ベット橋	H形鋼(非合成)	15.00	10.80	10.00	1980	42	2022	I	I	II	II	I	II	II	前回点検時から補修工事が行われている。予防保全の観点から橋面防水工、下部工の補修、伸縮装置の止水対策、防護柵の部分補修等の実施が望ましい。	
2	0005	42.08020, 139.45340	富里橋	トミトバシ	米岡1号線	1	鋼溶接橋	箱桁(非合成)	52.00	8.70	7.50	2004	18	2022	I	I	II	II	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から床版、下部工の補修の実施が望ましい。	
3	0007	42.09230, 139.46170	万年橋	マツバシ	富里線	1	PC橋	プレテン中空床版	20.00	4.40	3.60	1988	34	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障は生じていないが、進行に応じて伸縮装置の止水対策や防護柵の補修の実施が望ましい。	
4	0008	42.16500, 139.50480	谷地橋	ヤバシ	谷地線	1	PC橋	プレテン中空床版	24.00	5.03	4.03	1983	39	2022	II	-	II	I	I	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から主桁の補修、橋面防水工、伸縮装置の止水対策、防護柵の補修の実施が望ましい。	
5	0009	42.17740, 139.51500	仏沢2号橋	ホケガワ2丁ウ キョウ	仏沢川線	1	PC橋	プレテン中空床版	18.00	5.07	4.07	1983	39	2022	II	-	II	II	II	II	II	道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から主桁の補修、橋面防水工、下部工の補修、伸縮装置取替え工、防護柵、排水装置の補修の実施が望ましい。	
															I	3	2	1	2	4	0	1	
															II	2	0	4	3	1	5	4	
															III	0	0	0	0	0	0	0	
															IV	0	0	0	0	0	0	0	
															-	0	3	0	0	0	0	0	